



FEDERAZIONE DEI
COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE
Provincia di Padova



Piano Intercomunale di Protezione Civile

Tavola:

VULNERABILITA' SISMICA
(edificato residenziale)

Sindaco

Assessore delegato

Responsabile del procedimento



TECNICI REDATTORI
Ing. Marco Pietrobon

Dott. For. Sebastiano Lucchi



Data
06/11/2023

Rev.
1.0

Tav. n.
2 - Borgoriccio

Scala
1:10.000



02505007501.000 m

BORGORICCO

LEGENDA

Aree Emergenza

- p0102011_AreeAttesa [218]
- p0102021_AreeRicovero [39]
- p0102031_AreeAmmassamento [23]

Edifici strategici

- p0104011_UfficiPC [21]
- p0104021_MagazziniPC [14]
- p0104041_SediAmministrative [13]
- p0104051_StruttureStrategicheSpecifiche [7]

Opere Strategiche

- p0105052_StradeStrategiche [376]
- Area di attesa [N/D]
- Area di ricovero [N/D]
- Strada strategica generica [N/D]
- p0105062_PontiStrategici [73]
- p0105101_TrasformazioneEE [479]
- p0105112_Elettrodotti [57]
- p0105131_DistributoriCarburante [30]

Edifici Rilevanti

- p0106011_Scuole [73]
- p0106021_Stadi [71]
- p0106031_StruttureSanitarie [9]
- p0106041_CaseCura [6]
- p0106051_EdificiRilevantiGenerici [46]
- p0106061_CentriCommerciali [22]

- p0106071_MuseiBiblioteche [12]
- p0106081_SaleSpettacoli [9]
- p0106091_BanchePT [47]
- p0106101_Industrie [38]
- p0106111_Alberghi [15]
- p0106121_LocaliCulto [35]

Opere infrastrutturali rilevanti

- p0107012_CollegamentiViari [664]

Strutture tattiche e sensibili

- p0108041_Allevamenti [71]
- p0108111_Cimiteri [24]

Risorse attive

- p0109011_OrgVolontariato [10]

Scenari di rischio

- p0201011_Sisma [2996]
- A - Muratura più vulnerabile (potenzialmente soggette a crollo) [N/D]
- B - Muratura media (potenzialmente inagibili) [N/D]
- C1 - Muratura buona (potenzialmente danneggiate ma agibili) [N/D]
- C2 - Struttura in cemento armato antisismica [N/D]

dati territoriali_base

- Comuni [563]
- Comune [N/D]
- altri [N/D]





**FEDERAZIONE DEI
COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE**
Provincia di Padova



Piano Intercomunale di Protezione Civile

Tavola:

**VULNERABILITA' SISMICA
(edificato residenziale)**

Sindaco

Assessore delegato

Responsabile del procedimento



TECNICI REDATTORI
Ing. Marco Pietrobon

Dott. For. Sebastiano Lucchi



Data
06/11/2023

Rev.
1.0

Tav. n.
2 - Campodarsego

Scala
1:10.000



02505007501.000 m

CAMPODARSEGO

LEGENDA

- Aree Emergenza

 - p0102011_AreeAttesa [218]
 - p0102021_AreeRicovero [39]
 - p0102031_AreeAmmassamento [23]
- Edifici strategici

 - p0104011_UfficiPC [21]
 - p0104021_MagazziniPC [14]
 - p0104041_SediAmministrative [13]
 - p0104051_StruttureStrategicheSpecifiche [7]
- Opere Strategiche

 - p0105011_StazioniFerroviarie [6]
 - p0105052_StradeStrategiche [376]
 - Area di attesa [N/D]
 - Area di ricovero [N/D]
 - Area di ammassamento [N/D]
 - Strada strategica generica [N/D]
 - p0105062_PontiStrategici [73]
 - p0105101_TrasformazioneEE [479]
 - p0105112_Elettrodotti [57]
 - p0105121_News [1]
 - p0105131_DistributoriCarburante [30]
- Edifici Rilevanti

 - p0106011_Scuole [73]
 - p0106021_Stadi [71]
 - p0106031_StruttureSanitarie [9]
 - p0106041_CaseCura [6]
 - p0106051_EdificiRilevantiGenerici [46]
 - p0106061_CentriCommerciali [22]
- p0106071_MuseiBiblioteche [12]
 - p0106081_SaleSpettacoli [9]
 - p0106091_BanchePT [47]
 - p0106101_Industrie [38]
 - p0106111_Alberghi [15]
 - p0106121_LocaliCulto [35]
- Opere infrastrutturali rilevanti


 - p0107012_CollegamentiViari [664]
 - p0107022_Ponti [11]
 - p0107032_Gallerie [3]
- Strutture tattiche e sensibili

 - p0108041_Allevamenti [71]
 - p0108072_NodiSensibili [2]
 - p0108091_Discariche [10]
 - p0108111_Cimiteri [24]
- Risorse attive

 - p0109011_OrgVolontariato [10]
- Scenari di rischio

 - p0201011_Sisma [2996]
 - A - Muratura più vulnerabile (potenzialmente soggette a crollo) [N/D]
 - B - Muratura media (potenzialmente inagibili) [N/D]
 - C1 - Muratura buona (potenzialmente danneggiate ma agibili) [N/D]
 - C2 - Struttura in cemento armato antisismica [N/D]
- dati territoriali_base

 - Comuni [563]
 - Comune [N/D]
 - altri [N/D]





FEDERAZIONE DEI
COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE
Provincia di Padova



Piano Intercomunale di Protezione Civile

Tavola:

VULNERABILITA' SISMICA
(edificato residenziale)

Sindaco

Assessore delegato

Responsabile del procedimento



TECNICI REDATTORI
Ing. Marco Pietrobon

Dott. For. Sebastiano Lucchi



Data
06/11/2023

Rev.
1.0

Tav. n.
2 - Camposampiero

Scala
1:10.000



02505007501.000 m

CAMPOSAMPIERO

LEGENDA

- Aree Emergenza

 - p0102011_AreeAttesa [218]
 - p0102021_AreeRicovero [39]
 - p0102031_AreeAmmassamento [23]
- Edifici strategici

 - p0104011_UfficiPC [21]
 - p0104021_MagazziniPC [14]
 - p0104031_ProtonoSoccorso [1]
 - p0104041_SediAmministrative [13]
 - p0104051_StruttureStrategicheSpecifiche [7]
- Opere Strategiche

 - p0105011_StazioniFerroviarie [6]
 - p0105031_Aeroporti [1]
 - p0105052_StradeStrategiche [376]
 - Area di attesa [N/D]
 - Area di ammassamento [N/D]
 - Strada strategica generica [N/D]
 - p0105062_PontiStrategici [73]
 - p0105072_GallerieStrategiche [11]
 - p0105101_TrasformazioneEE [479]
 - p0105112_Elettrodotti [57]
 - p0105131_DistributoriCarburante [30]
- Edifici Rilevanti

 - p0106011_Scuole [73]
 - p0106021_Stadi [71]
 - p0106031_StruttureSanitarie [9]
 - p0106041_CaseCura [6]
 - p0106051_EdificiRilevantiGenerici [46]
- Centri Commerciali

 - p0106061_CentriCommerciali [22]
- Musei e Biblioteche

 - p0106071_MuseiBiblioteche [12]
- Sale e Spettacoli

 - p0106081_SaleSpettacoli [9]
- Banche e PT

 - p0106091_BanchePT [47]
- Industrie

 - p0106101_Industrie [38]
- Alberghi

 - p0106111_Alberghi [15]
- Locali Culto

 - p0106121_LocaliCulto [35]
- Opere infrastrutturali rilevanti


 - p0107012_CollegamentiViari [664]
- Strutture tattiche e sensibili

 - p0108041_Allevamenti [71]
 - p0108081_Depuratori [1]
 - p0108091_Discariche [10]
 - p0108111_Cimiteri [24]
- Risorse attive

 - p0109011_OrgVolontariato [10]
- Scenari di rischio

 - p0201011_Sisma [2996]
 - A - Muratura più vulnerabile (potenzialmente soggette a crollo) [N/D]
 - B - Muratura media (potenzialmente inagibili) [N/D]
 - C1 - Muratura buona (potenzialmente danneggiate ma agibili) [N/D]
 - C2 - Struttura in cemento armato antisismica [N/D]
- dati territoriali_base

 - Comuni [563]
 - Comune [N/D]
 - altri [N/D]





FEDERAZIONE DEI
COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE
Provincia di Padova



Piano Intercomunale di Protezione Civile

Tavola:

VULNERABILITA' SISMICA
(edificato residenziale)

Sindaco

Assessore delegato

Responsabile del procedimento



TECNICI REDATTORI
Ing. Marco Pietrobbon

Dott. For. Sebastiano Lucchi



Data
06/11/2023

Rev.
1.0

Tav. n.
2 - Loreggia

Scala
1:10.000



02505007501.000 m

LOREGGIA

LEGENDA

- Aree Emergenza

 p0102011_AreeAttesa [218]

 p0102021_AreeRicovero [39]

 p0102031_AreeAmmassamento [23]
- Edifici strategici

 p0104011_UfficiPC [21]

 p0104021_MagazziniPC [14]

 p0104041_SediAmministrative [13]
- Opere Strategiche

 p0105052_StradeStrategiche [376]

 Area di attesa [N/D]

 Area di ammassamento [N/D]

 Strada strategica generica [N/D]

 p0105062_PontiStrategici [73]

 p0105101 TrasformazioneEE [479]

 p0105112_Elettrodotti [57]

 p0105131_DistributoriCarburante [30]
- Edifici Rilevanti

 p0106011_Scuole [73]

 p0106021_Stadi [71]

 p0106051_EdificiRilevantiGenerici [46]

 p0106061_CentriCommerciali [22]

 p0106071_MuseiBiblioteche [12]
- Opere infrastrutturali rilevanti

 p0107012_CollegamentiViari [664]

 p0107022_Ponti [11]
- Strutture tattiche e sensibili

 p0108041_Allevamenti [71]

 p0108091_Discariche [10]

 p0108111_Cimiteri [24]
- Risorse attive

 p0109011_OrgVolontariato [10]
- Scenari di rischio

 p0201011_Sisma [2996]

 A- Muratura più vulnerabile (potenzialmente soggette a crollo) [N/D]

 B- Muratura media (potenzialmente inagibili) [N/D]


 C1 - Muratura buona (potenzialmente danneggiate ma agibili) [N/D]

 C2 - Struttura in cemento armato antisismica [N/D]
- dati territoriali_base

 Comuni [563]

 Comune [N/D]

 altri [N/D]





FEDERAZIONE DEI
COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE
Provincia di Padova



Piano Intercomunale di Protezione Civile

Tavola:

VULNERABILITA' SISMICA
(edificato residenziale)

Sindaco

Assessore delegato

Responsabile del procedimento



TECNICI REDATTORI
Ing. Marco Pietrobon

Dott. For. Sebastiano Lucchi



Data
06/11/2023

Rev.
1.0

Tav. n.
2 - Massanzago

Scala
1:10.000



02505007501.000 m

MASSANZAGO

LEGENDA

Aree Emergenza

 p0102011_AreeAttesa [218]

 p0102021_AreeRicovero [39]

 p0102031_AreeAmmassamento [23]

Edifici strategici

 p0104011_UfficiPC [21]

 p0104021_MagazziniPC [14]

 p0104041_SediAmministrative [13]

Opere Strategiche

 p0105052_StradeStrategiche [376]

 Area di attesa [N/D]

 Area di ricovero [N/D]

 Strada strategica generica [N/D]

 p0105062_PontiStrategici [73]

 p0105101_TrasformazioneEE [479]

 p0105131_DistributoriCarburante [30]

Edifici Rilevanti

 p0106011_Scuole [73]

 p0106021_Stadi [71]

 p0106041_CaseCura [6]

 p0106051_EdificiRilevantiGenerici [46]

 p0106061_CentriCommerciali [22]

 p0106071_MuseiBiblioteche [12]

 p0106101_Industrie [38]

p0106111_Alberghi [15]

 p0106121_LocaliCulto [35]

Opere infrastrutturali rilevanti

 p0107012_CollegamentiViari [664]

 p0107022_Ponti [11]

Strutture tattiche e sensibili

 p0108041_Allevamenti [71]

 p0108072_NodiSensibili [2]

 p0108091_Discariche [10]

 p0108111_Cimiteri [24]

Risorse attive

 p0109011_OrgVolontariato [10]

Scenari di rischio

p0201011_Sisma [2996]

 A - Muratura più vulnerabile (potenzialmente soggette a crollo) [N/D]

 B - Muratura media (potenzialmente inagibili) [N/D]

 C1 - Muratura buona (potenzialmente danneggiate ma agibili) [N/D]

 C2 - Struttura in cemento armato antisismica [N/D]

dati_territoriali_base

Comuni [563]

 Comune [N/D]

 altri [N/D]

The map displays the seismic vulnerability of residential buildings in Massanzago. It features a grid with coordinates ranging from 1731000 to 1738000 on the horizontal axis and 5044000 to 5052000 on the vertical axis. The map is populated with various colored areas and symbols representing different levels of seismic vulnerability and strategic infrastructure. Key labels on the map include 'Trebaseleghe', 'Noale', 'Santa Maria di Sala', and 'Mirano'. The map also shows a network of roads and other geographical features.



**FEDERAZIONE DEI
COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERES**
Provincia di Padova



Piano Intercomunale di Protezione Civile

Tavola:

**VULNERABILITA' SISMICA
(edificato residenziale)**

Sindaco

Assessore delegato

Responsabile del procedimento



TECNICI REDATTORI
Ing. Marco Pietrobon

Dott. For. Sebastiano Lucchi



Data
06/11/2023

Rev.
1.0

Tav. n.
2 - Piombino Dese

Scala
1:15.000



0 250 500 750 1.000 m

PIOMBINO DESE

LEGENDA

- Aree Emergenza

 p0102011_AreeAttesa [218]

 p0102021_AreeRicovero [39]

 p0102031_AreeAmmassamento [23]
- Edifici strategici

 p0104011_UfficiPC [21]

 p0104021_MagazziniPC [14]

 p0104041_SediAmministrative [13]

 p0104051_StruttureStrategicheSpecifiche [7]
- Opere Strategiche

 p0105011_StazioniFerroviarie [6]

 p0105052_StradeStrategiche [376]

 Area di attesa [N/D]

 Area di ricovero [N/D]

 Strada strategica generica [N/D]

 p0105062_PontiStrategici [73]

 p0105101_TrasformazioneEE [479]

 p0105112_Elettrodotti [57]

 p0105131_DistributoriCarburante [30]
- Edifici Rilevanti

 p0106011_Scuole [73]

 p0106021_Stadi [71]

 p0106041_CaseCura [6]

 p0106051_EdificiRilevantiGenerici [46]

 p0106061_CentriCommerciali [22]

 p0106071_MuseiBiblioteche [12]
- p0106081_SaleSpettacoli [9]

 p0106091_BanchePT [47]

 p0106101_Industrie [38]

 p0106111_Alberghi [15]

 p0106121_LocaliCulto [35]
- Opere infrastrutturali rilevanti

 p0107012_CollegamentiViali [664]

 p0107022_Ponti [11]
- Strutture tattiche e sensibili

 p0108041_Allevamenti [71]

 p0108091_Discariche [10]

 p0108111_Cimiteri [24]
- Risorse attive

 p0109011_OrgVolontariato [10]
- Scenari di rischio

 p0201011_Sisma [2996]

 A - Muratura più vulnerabile (potenzialmente soggette a crollo) [N/D]

 B - Muratura media (potenzialmente inagibili) [N/D]


 C1 - Muratura buona (potenzialmente danneggiate ma agibili) [N/D]

 C2 - Struttura in cemento armato antisismica [N/D]
- dati territoriali_base

 Comuni [563]

 Comune [N/D]

 altri [N/D]





FEDERAZIONE DEI
COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE
Provincia di Padova



Piano Intercomunale di Protezione Civile

Tavola:

VULNERABILITA' SISMICA
(edificato residenziale)

Sindaco

Assessore delegato


Responsabile del procedimento



PROTERRA
PROTEZIONE TERRITORIO AMBIENTE

TECNICI REDATTORI

Ing. Marco Pietrobon



MARCO
PIETROBON
INGEGNERE
SSE A - P. 5219
VIGONZA (PD)
ORDINE REGIONALE
DEI GEOMETRI

Dott. For. Sebastiano Lucchi

Data

Rev.

Tav. n.

Scala

06/11/2023

1.0

2 - San Giorgio delle Pertiche

1:10.000



02505007501.000 m

SANGIORGIO DELLE PERTICHE

LEGENDA

Aree Emergenza

 p0102011_AreeAttesa [218]

 p0102021_AreeRicovero [39]

 p0102031_AreeAmmassamento [23]

Edifici strategici

 p0104011_UfficiPC [21]

 p0104021_MagazziniPC [14]

 p0104041_SediAmministrative [13]

Opere Strategiche

 p0105011_StazioniFerroviarie [6]

 p0105052_StradeStrategiche [376]

 Area di attesa [N/D]

 Area di ricovero [N/D]

 Area di ammassamento [N/D]

 Strada strategica generica [N/D]

 p0105062_PontiStrategici [73]

 p0105101_TrasformazioneEE [479]

 p0105112_Elettrodotti [57]

 p0105131_DistributoriCarburante [30]

Edifici Rilevanti

 p0106011_Scuole [73]

 p0106021_Stadi [71]

 p0106041_CaseCura [6]

 p0106051_EdificiRilevantiGenerici [46]

 p0106061_CentriCommerciali [22]

 p0106071_MuseiBiblioteche [12]

Opere infrastrutturali rilevanti

 p0107012_CollegamentiViari [664]

 p0107022_Ponti [11]

 p0107032_Gallerie [3]

Strutture tattiche e sensibili

 p0108041_Allevamenti [71]

 p0108091_Discariche [10]

 p0108111_Cimiteri [24]

Risorse attive

 p0109011_OrgVolontariato [10]

Scenari di rischio

 p0201011_Sisma [2996]

 A - Muratura più vulnerabile (potenzialmente soggette a crollo) [N/D]

 B - Muratura media (potenzialmente inagibili) [N/D]

 C1 - Muratura buona (potenzialmente danneggiate ma agibili) [N/D]

 C2 - Struttura in cemento armato antisismica [N/D]

dati_territoriali_base

 Comuni [563]

 Comune [N/D]

 altri [N/D]



FEDERAZIONE DEI
COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE
Provincia di Padova



Piano Intercomunale di Protezione Civile


Tavola:

VULNERABILITA' SISMICA
(edificato residenziale)

Sindaco

Assessore delegato

Responsabile del procedimento



TECNICI REDATTORI
Ing. Marco Pietrobon

Dott. For. Sebastiano Lucchi

Data
06/11/2023

Rev.
1.0

Tav. n.
2 - Santa Giustina in Colle

Scala
1:10.000



02505007501.000 m

SANTA GIUSTINA IN COLLE

LEGENDA

Aree Emergenza

 p0102011_AreeAttesa [218]

 p0102021_AreeRicovero [39]

 p0102031_AreeAmmassamento [23]

Edifici strategici

 p0104011_UfficiPC [21]

 p0104021_MagazziniPC [14]

 p0104041_SediAmministrative [13]

Opere Strategiche

 p0105011_StazioniFerroviarie [6]

 p0105052_StradeStrategiche [376]

 Area di attesa [N/D]

 p0105062_PontiStrategici [73]

 p0105081_OperePresa [1]

 p0105101_TrasformazioneEE [479]

 p0105112_Elettrodotti [57]

 p0105131_DistributoriCarburante [30]

Edifici Rilevanti

 p0106011_Scuole [73]

 p0106021_Stadi [71]

 p0106051_EdificiRilevantiGenerici [46]

 p0106061_CentriCommerciali [22]

 p0106071_MuseiBiblioteche [12]

Opere infrastrutturali rilevanti

 p0107012_CollegamentiViari [664]

 p0107032_Gallerie [3]

Strutture tattiche e sensibili

 p0108041_Allevamenti [71]

 p0108091_Discariche [10]

 p0108111_Cimiteri [24]

Risorse attive

 p0109011_OrgVolontariato [10]

Scenari di rischio

 p0201011_Sisma [2996]

 A - Muratura più vulnerabile (potenzialmente soggette a crollo) [N/D]

 B - Muratura media (potenzialmente inagibili) [N/D]

 C1 - Muratura buona (potenzialmente danneggiate ma agibili) [N/D]

 C2 - Struttura in cemento armato antisismica [N/D]

dati territoriali_base

 Comuni [563]

 Comune [N/D]

 altri [N/D]



FEDERAZIONE DEI
COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE
Provincia di Padova



Piano Intercomunale di Protezione Civile

Tavola:

VULNERABILITA' SISMICA
(edificato residenziale)

Sindaco

Assessore delegato


Responsabile del procedimento



PROTERRA

TECNICI REDATTORI

Ing. Marco Pietrobon





Dott. For. Sebastiano Lucchi

Data

Rev.

Tav. n.

Scala

06/11/2023

1.0

2 - Villa del Conte

1:10.000



02505007501.000 m

VILLA DEL CONTE

LEGENDA

- Aree Emergenza

 p0102011_AreeAttesa [218]

 p0102021_AreeRicovero [39]

 p0102031_AreeAmmassamento [23]
- Edifici strategici

 p0104011_UfficiPC [21]

 p0104021_MagazziniPC [14]

 p0104041_SediAmministrative [13]
- Opere Strategiche

 p0105011_StazioniFerroviarie [6]

 p0105052_StradeStrategiche [376]

 Area di attesa [N/D]

 Area di ricovero [N/D]

 Strada strategica generica [N/D]

 p0105062_PontiStrategici [73]

 p0105101_TrasformazioneEE [479]

 p0105112_Elettrodotti [57]

 p0105131_DistributoriCarburante [30]
- Edifici Rilevanti

 p0106011_Scuole [73]

 p0106021_Stadi [71]

 p0106031_StruttureSanitarie [9]

 p0106051_EdificiRilevantiGenerici [46]

 p0106061_CentriCommerciali [22]
- p0106071_MuseiBiblioteche [12]

 p0106081_SaleSpettacoli [9]

 p0106091_BanchePT [47]

 p0106101_Industrie [38]

 p0106111_Alberghi [15]

 p0106121_LocaliCulto [35]
- Opere infrastrutturali rilevanti

 p0107012_CollegamentiViari [664]
- Strutture tattiche e sensibili

 p0108041_Allevamenti [71]

 p0108111_Cimiteri [24]
- Risorse attive

 p0109011_OrgVolontariato [10]
- Scenari di rischio

 p0201011_Sisma [2996]

 A - Muratura più vulnerabile (potenzialmente soggette a crollo) [N/D]

 B - Muratura media (potenzialmente inagibili) [N/D]


 C1 - Muratura buona (potenzialmente danneggiate ma agibili) [N/D]

 C2 - Struttura in cemento armato antisismica [N/D]
- dati territoriali_base

 Comuni [563]

 Comune [N/D]

 altri [N/D]





FEDERAZIONE DEI
COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE
Provincia di Padova



Piano Intercomunale di Protezione Civile


Tavola:

VULNERABILITA' SISMICA
(edificato residenziale)

Sindaco

Assessore delegato

Responsabile del procedimento



TECNICI REDATTORI
Ing. Marco Pietrobbon

Dott. For. Sebastiano Lucchi



Data
06/11/2023

Rev.
1.0

Tav. n.
2 - Villanova di Camposampiero

Scala
1:10.000



02505007501.000 m

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

LEGENDA

- Aree Emergenza

 - p0102011_AreeAttesa [218]
 - p0102021_AreeRicovero [39]
 - p0102031_AreeAmmassamento [23]
- Edifici strategici

 - p0104011_UfficiPC [21]
 - p0104021_MagazziniPC [14]
 - p0104041_SediAmministrative [13]
- Opere Strategiche

 - p0105052_StradeStrategiche [376]
 - Area di attesa [N/D]
 - Area di ricovero [N/D]
 - Strada strategica generica [N/D]
 - p0105062_PontiStrategici [73]
 - p0105101_TrasformazioneEE [479]
 - p0105112_Elettrodotti [57]
 - p0105131_DistributoriCarburante [30]
- Edifici Rilevanti

 - p0106011_Scuole [73]
 - p0106021_Stadi [71]
 - p0106031_StruttureSanitarie [9]
 - p0106051_EdificiRilevantiGenerici [46]
 - p0106071_MuseiBiblioteche [12]
- p0106091_BanchePT [47]

 - p0106101_Industrie [38]
 - p0106121_LocaliCulto [35]
- Opere infrastrutturali rilevanti

 - p0107012_CollegamentiViali [664]
 - p0107022_Ponti [11]
- Strutture tattiche e sensibili

 - p0108041_Allevamenti [71]
 - p0108091_Discariche [10]
 - p0108111_Cimiteri [24]
- Risorse attive

 - p0109011_OrgVolontariato [10]
- Scenari di rischio

 - p0201011_Sisma [2996]
 - A - Muratura più vulnerabile (potenzialmente soggette a crollo) [N/D]
 - B - Muratura media (potenzialmente inagibili) [N/D]
 - C1 - Muratura buona (potenzialmente danneggiate ma agibili) [N/D]
 - C2 - Struttura in cemento armato antisismica [N/D]
- dati_territoriali_base

 - Comuni [563]
 - Comune [N/D]
 - altri [N/D]

